TECHNOLOGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Pulz naší metropole

[redacted]

V Praze, dne 5. 10. 2026

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 256 72 541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále též jako „**Povinný subjekt**“) obdržela dne 23. 09. 2026 žádost (dále jen „**Žádost**“) [redacted] (dále jen „**Žadatelka**“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „**ZSPI**“), kterou se Žadatelka domáhá poskytnutí následujících informací:

„1. *Přesné datum a čas provedení předmětného zásahu technické čety THMP v ulici Těšínská v červnu 2026.*

2. *Kopii písemného protokolu o zásahu, případně kopii zápisu z dispečinku či technické zprávy, kterou výjezdová četa o tomto zásahu a nálezu nelegálních vedení na místě vyhotovila.*

3. *Informaci, kolik samostatných černých vodičů/kabelů zavěšených na stožárech veřejného osvětlení technici THMP na místě v ulici Těšínská (v úseku mezi budovou KD Krakov a bytovým domem Lodžská) identifikovali.*

4. *Informaci, z jakého konkrétního technického nebo provozního důvodu technici THMP na místě fyzicky odstranili a odřízli pouze jedno vzdušné vedení (směřující k pouťovým atrakcím), zatímco druhé vzdušné vedení (směřující k mobilnímu baru „Šedivák“, vyvedené z budovy KD Krakov a laicky zafixované izolační páskou na sousedním sloupu veřejného osvětlení) na majetku THMP ponechali bez odstranění.*“

Povinný subjekt poskytuje následující informaci k žádosti pod číslem 1:

Povinný subjekt uvádí, že provedl zásah související s výměnou stožáru veřejného osvětlení č. 808587 (dále jen „**Stožár**“), nacházejícím se v ulici Těšínská dne 12. 06. 2026 v 9:21 hod.

Povinný subjekt poskytuje následující informaci k žádosti pod číslem 2:

Povinný subjekt přikládá kopii zápisu nálezu na Stožáru v příloze tohoto dokumentu.

Povinný subjekt poskytuje následující informaci k žádosti pod číslem 3:

Povinný subjekt uvádí, že v dané lokalitě neprováděl evidenci ani technické posouzení kabelových vedení třetích osob nacházejících se mimo soustavu veřejného osvětlení. Zásah Povinného subjektu byl proveden z důvodu technického stavu Stožáru, který vykazoval nevyhovující technický stav a bylo nezbytné jej z bezpečnostních důvodů vyměnit. V souvislosti s přípravou této výměny bylo zjištěno, že na dotčeném Stožáru je umístěno kabelové vedení, které není součástí soustavy veřejného osvětlení, není ve vlastnictví hlavního města Prahy ani ve správě Povinného subjektu. Jednalo se o zařízení třetí osoby provozované na základě samostatných právních vztahů mimo působnost Povinného subjektu.

Povinný subjekt poskytuje následující informaci k žádosti pod číslem 4:

Jak již Povinný subjekt uvedl v odpovědi na bod 3 výše, v daném případě řešil výlučně technický stav Stožáru, který je součástí soustavy veřejného osvětlení hlavního města Prahy a který vykazoval nevyhovující technický stav, zejména pokročilou korozi nosné části. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a provozuschopnosti soustavy veřejného osvětlení bylo rozhodnuto o jeho výměně.

Při přípravě výměny Stožáru bylo zjištěno, že je na něm umístěno kabelové vedení, které není součástí soustavy veřejného osvětlení, není ve vlastnictví hlavního města Prahy ani ve správě Povinného subjektu. Jednalo se o zařízení třetí osoby, jejíž odběr elektrické energie byl zajištěn prostřednictvím distribuční soustavy společnosti PRE Distribuce, a.s., na základě samostatného smluvního vztahu.

Vlastník kabelového vedení byl předem informován o plánované demontáži Stožáru a vyzván k odstranění svého zařízení. Jelikož tak neučinil, bylo nezbytné z důvodu realizace výměny technicky nevyhovujícího Stožáru kabelové vedení odpojit a odstranit z konstrukce zařízení veřejného osvětlení. Důvodem odstranění kabelového vedení tedy nebyl jeho účel ani osoba jeho provozovatele, ale skutečnost, že bylo umístěno na zařízení veřejného osvětlení, které muselo být z bezpečnostních důvodů vyměněno.

Pro úplnost Povinný subjekt uvádí, že podle aktuálně dostupných informací již předmětné vedení není vedeno po zařízení veřejného osvětlení ve správě Povinného subjektu. Kabelové vedení bylo

následně vedeno prostřednictvím jiného podpěrného bodu, který není součástí soustavy veřejného osvětlení a nachází se ve správě společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Posouzení oprávněnosti využití takového zařízení, proto nespadá do působnosti Povinného subjektu, ale do kompetence příslušného správce dotčené infrastruktury.

S ohledem na výše uvedené Povinný subjekt uvádí, že neeviduje k předmětnému kabelovému vedení žádný majetkový ani smluvní vztah a nenese odpovědnost za jeho další provoz, technický stav ani způsob jeho vedení mimo zařízení veřejného osvětlení. Povinný subjekt proto není oprávněn ani povinen posuzovat způsob využití zařízení jiných vlastníků či správců infrastruktury a z uvedených důvodů konstatuje, že veškeré provedené kroky byly realizovány v rámci výkonu jeho působnosti správce soustavy veřejného osvětlení a byly vedeny výhradně požadavky na bezpečnost a řádný technický stav spravovaného Stožáru.

Přílohy:

- Zápis nálezu ze dne 12. 06. 2026

S pozdravem,

… [redacted] …

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

[redacted]

Libor Fiala
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

U0177608 | 39 - Oprava požkozeného stožáru - objednávka

Změnit stav | Naplánovat | Vyřadit z plánu | Zobrazit v mapě | Průvodní list závady

Požadavek

Těšínská

Název	Číslo	Zapínací bod	Zásahy za rok	Umístění
Světelné místo	808587	0750	1 (poslední 12. 6. 2026)	*Nemá umístění*

Příslušnost
Středisko 1

Popis
Oprava zkorodovaného stožáru. Přes stožár je vyvěšen napájecí kabel pouťové atrakce bez svolení/smlouvy s THMP. Majitel byl kontaktován 6.6.2026, ale kabel nebyl doposud odstraněn.

Komentáře (4)

23. 6. 2026 14:28 [redacted]

Převzato od dodavatele OK .

15. 6. 2026 7:49 [redacted]

Objednáno-Eltodo

15. 6. 2026 6:42 [redacted]

J-10

12. 6. 2026 10:07 [redacted]

Silne skorodovanej stožar vo vnutri patice ve spod . Stozar a svitidlo se svodem demontovano a prevezeno na stredisko 1

Doplňující

- Externí sou
- Škoda 3. os
- Kabelová p
- Výměna ka
- Převěs/rez
- Typ povrch

Související d

Typ
Dokument